


AFH Múltiplos Perfis

Múltiplos perfis de punção e matriz têm uma altura comum, tornando as configurações da máquina mais rápidas e a quinagem mais fácil.



Este exemplo mostra 3 perfis diferentes numa configuração da mesa da máquina